




## विद्यालय भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र

1. केन्द्रीय विद्यालय का नाम केन्द्रीय विद्यालय, अलीगंज लखनऊ
2. अस्थायी भवन का नाम एवं संख्या भवन स्थायी है।
3. क्या विद्यालय भवन सुरक्षित है? सुरक्षित प्रतीत होता है। क्योंकि निरीक्षण के दौरान कोई visible defects नहीं पाये गये
4. विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये बड़े/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य विद्यालय द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये
5. प्रायोजक एजेंसी द्वारा वर्तमान वर्ष में किये गये बड़े/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य वर्तमान में के०लो०नि०वि० द्वारा कोई भी कार्य विद्यालय में नहीं कराया जा रहा है।
6. आवश्यकतानुसार प्रायोजक पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त क्लास रूम/आवास नहीं।
7. विद्यालय के लिये जगह पर्याप्त है? हाँ।
8. क्या पानी/विद्युत आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रायोजक एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं? नहीं।

  
17/09/2020  
कनिष्ठा अभियन्ता  
लखनऊ उपमण्डल-IV  
के०लो०नि०वि०, लखनऊ

  
18/09/2020  
सहायक अभियन्ता  
लखनऊ उपमण्डल-IV  
के०लो०नि०वि०, लखनऊ

प्रतिहस्ताक्षर

  
21/9/2020  
कार्यपालक अभियन्ता  
लखनऊ -II  
के०लो०नि०वि०, लखनऊ