

फा. 26118/2021-22/के० वि० अ० गि० अ० ल० अ० / 287

जिलाधिकारी

| कार्य-क्र | | विद्यालयों के भौतिक निरीक्षण के विन्दु |
|-----------|--|--|
| 1 | निरीक्षण तिथि | 12-01-2021 |
| 2 | विद्यालय का नाम | 1744 |
| 3 | विद्यालय का नाम | केन्द्रीय विद्यालय, अलीगंज लखनऊ |
| 4 | प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य का नाम | (श्रीमती) संगीता यादव |
| 5 | पता | सर्कर लखनऊ |
| 6 | क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी) | नगरीय |
| 7 | विद्यालय भवन की मूल्य शक्ति से पूरी | 50 मीटर |
| 8 | विद्यालय परिसर की जनपद मुख्यालय से पूरी किमी न | 10 कि.मी. |
| 9 | विद्यालय का निर्माण का वर्ष | 1983 |
| 10 | विद्यालय भवन का वर्ष एवं प्रकार | 2100046 1987 |
| 11 | माध्यम का बोर्ड | सी. डी. एच. ई. नई दिल्ली |
| 12 | विद्यालय भवन में कुल एरिया वर्गमीटर/वर्गफिट | 5.45 एकड़ |
| 13 | विद्यालय भवन में कुल कक्षा कक्षों की संख्या | 48 |
| 14 | क्या विद्यालय भवन उत्तम अवस्था में है। | हाँ/नहीं <input checked="" type="checkbox"/> नहीं |
| 15 | यदि हाँ तो उत्तम कक्षा-कक्षों की संख्या | नहीं |
| 16 | क्या उत्तम भवन की आसानीकरण की प्रक्रिया कराई गई। | हाँ/नहीं <input checked="" type="checkbox"/> आसानीयता) नहीं |
| 17 | यदि हाँ तो विस्तृत विवरण है | —//— |
| 18 | क्या उत्तम कक्षा-कक्षाओं का पुनरुद्धार कराया गया। | हाँ/नहीं <input checked="" type="checkbox"/> —//— |
| 19 | क्या विद्यालय भवन में खेल का मैदान उपलब्ध है | हाँ/नहीं <input checked="" type="checkbox"/> हाँ |
| 20 | विद्यालय भवन में वात-होवा है | हाँ/नहीं <input checked="" type="checkbox"/> हाँ |
| 21 | विद्यालय भवन में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है | हाँ/नहीं <input checked="" type="checkbox"/> हाँ |
| 22 | क्या विद्यालय भवन में अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध है | हाँ/नहीं <input checked="" type="checkbox"/> हाँ |
| 23 | यदि हाँ तो अग्निशमन का सुवीनीकरण कम कराया गया अन्तिम तिथि का विवरण है। | नवीनीकरण 13-2-2021 तक |
| 24 | पेयजल की व्यवस्था है यदि हाँ तो पेयजल की उपलब्धता का प्रकार यदि नहीं तो क्या | एम्पम्प/सभरसेविल/टैप वाटर सप्लाइ अथवा अन्य ट्यूबवेल |
| 25 | क्या विद्यालय भवन में बालक/बालिका एवं कमियों हेतु शौचालय की उपलब्धता है। | बालक(हाँ/नहीं) <input checked="" type="checkbox"/> बालिका (हाँ/नहीं) <input checked="" type="checkbox"/> |
| 26 | विद्यालय की निरीक्षण के समय सभी सदस्यों के फोटोग्राफ संलग्न है। | हाँ/नहीं <input checked="" type="checkbox"/> |

21/01/21
 प्राचार्य PRINCIPAL

केन्द्रीय विद्यालय / KENDRIYA VIDYAL
 इन्दौर, लखनऊ / ALIGANJ, LUCKNOW

जोड़ कर्ता के हस्ताक्षर
 नाम
 पद नाम सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, 2020 लोक निर्माण विभाग,
 लखनऊ
 मो० नम्बर

जोड़ कर्ता के हस्ताक्षर
 नाम
 पद नाम सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, 2020 लोक निर्माण विभाग,
 लखनऊ

जोड़ कर्ता के हस्ताक्षर
 नाम
 पद नाम प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य
 मो० नम्बर